C.I.P.

6,5 mm Rem. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	**III**
Datum	**84-06-14**
Revision	**02-05-15**





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	43.18	
L2	=	48.49	
L3 1)	=	55.12	
L4	=		
L5	=		
L6	=	71.12	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E 1)	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	12.58	

Schulterkonus

α *	=	50°	
S *	=	56.67	
r1 min	=	0.76	
r2	=	2.54	

Hülsenhals

H1 *	=	7.63	
H2 1)	=	7.57	

Geschoss

G1 1)	=	6.72	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	62.17	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4350	bar
PK	=	5003	bar
PE	=	5438	bar
M	=	25.00	
EE	=	3885	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	43.39
L2	=	48.67
L3 1)	=	55.73

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	12.60

Schulterkonus

α *	=	50°
S *	=	56.90
r1 max	=	0.76
r2	=	3.18

Hülsenhals

H1 *	=	7.68
H2 1)	=	7.62

Geschossübergang

G1 1)*	=	6.72
G 1)	=	7.05
α1 *	=	60°
h	=	0.78
s	=	4.95
i 1)*	=	3°
w	=	

Lauf

F 1)*	=	6.50
Z 1)	=	6.71

Züge

b	=	2.41	
N	=	6	
u	=	229.00	
Q	=	34.71	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

7 x 61 Super

Ursprungsland: US

TAB.	**III**
Datum	**90-04-24**
Revision	**11-05-25**





Maßstab 1:1.2

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	50.80	
L2	=	52.85	
L3 *1)*	=	61.00	
L4	=		
L5	=		
L6	=	83.00	

Hülsenboden

R	=	1.30	
R1	=	13.50	
R3	=	13.50	
E *1)*	=	5.60	-0.20
E1	=	12.20	
e min	=	1.10	
δ	=	35°	
f	=		
β	=		

Pulverkammer

P1	=	13.05	
P2 *	=	11.91	

Schulterkonus

α *	=	85°45'	
S *	=	57.21	
r1 min	=	2.00	
r2	=	1.50	

Hülsenhals

H1 *	=	8.10	
H2 *1)*	=	8.06	

Geschoss

G1 *1)*	=	7.20	
G2	=	7.20	
F	=		
L3+G *1)*	=	88.00	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4050	bar
PK	=	4658	bar
PE	=	5060	bar
M	=	25.00	
EE	=	4620	Joule

Verschiedene Daten

Fe *1)5)*	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	50.90
L2	=	52.87
L3 *1)*	=	61.62

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.56
R2	=	
R3	=	13.56
r	=	

Pulverkammer

E *1)*	=	5.62
P1	=	13.08
P2 *1)**	=	12.01

Schulterkonus

α *1)**	=	88°
S *	=	57.12
r1 max	=	2.00
r2	=	1.50

Hülsenhals

H1 *	=	8.21
H2 *1)*	=	8.18

Geschossübergang

G1 *1)**	=	7.23
G *1)*	=	27.00
α1 *	=	90°
h	=	0.48
s	=	6.25
i *1)**	=	0°19'3"
w	=	

Lauf

F *1)**	=	7.00
Z *1)*	=	7.22

Züge

b	=	2.70	
N	=	6	
u	=	229.00	
Q	=	40.31	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen:
1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
5) Verschlussabstand an Gürtel
* Grundmaße

C.I.P.

7 mm Rem. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	**III**
Datum	**84-06-14**
Revision	**02-05-15**





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	51.82	
L2	=	56.61	
L3 [1)]	=	63.50	
L4	=		
L5	=		
L6	=	83.57	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E [1)]	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	12.47	

Schulterkonus

α *	=	50°	
S *	=	65.19	
r1 min	=	1.02	
r2	=	3.18	

Hülsenhals

H1 *	=	8.00	
H2 [1)]	=	8.00	

Geschoss

G1 [1)]	=	7.23	
G2	=	68.61	
F	=		
L3+G [1)]	=	68.61	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4300	bar
PK	=	4945	bar
PE	=	5375	bar
M	=	25.00	
EE	=	4515	Joule

Verschiedene Daten

Fe [1)]	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	52.03
L2	=	56.79
L3 [1)]	=	64.11

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E [1)]	=	5.59
P1 [1)]	=	13.06
P2 *	=	12.49

Schulterkonus

α *	=	50°
S *	=	65.42
r1 max	=	0.76
r2	=	3.81

Hülsenhals

H1 *	=	8.05
H2 [1)]	=	8.03

Geschossübergang

G1 [1)*]	=	7.23
G [1)]	=	5.11
α1	=	90°
h	=	0.40
s *	=	3.30
i [1)*]	=	3°
w	=	

Lauf

F [1)*]	=	7.04
Z [1)]	=	7.21

Züge

b	=	2.79	
N	=	6	
u	=	241.00	
Q [2)3)]	=	40.39	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen:
1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
2) Toleranz für Messlauf
3)
* Grundmaße

C.I.P.

7 mm STW

Ursprungsland: US

TAB.	**III**
Datum	**00-02-15**
Revision	**08-09-23**





Maßstab 1:1.12

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	60.69	
L2	=	65.32	
L3 1)	=	72.39	
L4	=		
L5	=		
L6	=	92.71	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E 1)	=	5.58	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	12.37	

Schulterkonus

α *	=	50°	
S *	=	73.95	
r1 min	=	1.02	
r2	=	3.18	

Hülsenhals

H1 *	=	8.05	
H2 1)	=	8.05	

Geschoss

G1 1)	=	7.23	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	80.01	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	5250	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)5)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	60.88
L2	=	65.45
L3 1)	=	72.96

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	12.39

Schulterkonus

α *	=	50°
S *	=	74.17
r1 max	=	0.76
r2	=	3.81

Hülsenhals

H1 *	=	8.13
H2 1)	=	8.10

Geschossübergang

G1 1)*	=	7.23
G 1)	=	7.62
α1 *	=	144°19'10"
h	=	0.14
s	=	5.22
i 1)*	=	2°30'
w	=	

Lauf

F 1)*	=	7.02
Z 1)	=	7.21

Züge

b	=	2.87	
N	=	6	
u	=	241.00	
Q	=	40.39	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
5) Verschlussabstand an Gürtel
* Grundmaße

C.I.P.

7 mm Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	**III**
Datum	**84-06-14**
Revision	**02-05-15**





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	52.55
L2	=	54.66
L3 [1)]	=	64.74
L4	=	
L5	=	
L6	=	85.34

Hülsenboden

R	=	1.30	
R1	=	13.50	
R3	=	13.50	
E [1)]	=	5.56	-0.20
E1	=	11.61	
e min	=	1.24	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.00
P2 *	=	12.49

Schulterkonus

α *	=	94°17'36"
S *	=	58.34
r1 min	=	3.30
r2	=	3.84

Hülsenhals

H1 *	=	7.92
H2 [1)]	=	7.92

Geschoss

G1 [1)]	=	7.22
G2	=	
F	=	
L3+G [1)]	=	79.78

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	5040	Joule

Verschiedene Daten

Fe [1)]	=	0.10
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	52.64
L2	=	54.69
L3 [1)]	=	65.13

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.56
R2	=	
R3	=	13.56
r	=	

Pulverkammer

E [1)]	=	5.59
P1 [1)]	=	13.06
P2 *	=	12.58

Schulterkonus

α *	=	95°45'08"
S *	=	58.33
r1 max	=	3.05
r2	=	3.84

Hülsenhals

H1 *	=	8.06
H2 [1)]	=	8.00

Geschossübergang

G1 [1)*]	=	7.22
G [1)]	=	15.04
α1 *	=	90°
h	=	0.39
s	=	9.60
i [1)*]	=	1°2'
w	=	

Lauf

F [1)*]	=	7.02
Z [1)]	=	7.21

Züge

b	=	2.87	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	40.39	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

8 mm Rem. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	08-09-23





Maßstab 1:1.11

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	60.69	
L2	=	64.27	
L3 1)	=	72.39	
L4	=		
L5	=		
L6	=	91.44	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E 1)	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	12.36	

Schulterkonus

α *	=	50°	
S *	=	73.94	
r1 min	=	1.02	
r2	=	3.18	

Hülsenhals

H1 *	=	9.02	
H2 1)	=	8.99	

Geschoss

G1 1)	=	8.22	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	77.82	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	5355	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)5)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	60.88	
L2	=	64.44	
L3 1)	=	72.96	

Stoßboden

R	=		
R1	=	13.59	
R2	=		
R3	=	13.59	
r	=		

Pulverkammer

E 1)	=	5.59	
P1 1)	=	13.05	
P2 *	=	12.39	

Schulterkonus

α *	=	50°	
S *	=	74.17	
r1 max	=	0.76	
r2	=	3.81	

Hülsenhals

H1 *	=	9.07	
H2 1)	=	9.04	

Geschossübergang

G1 1)*	=	8.22	
G 1)	=	5.43	
α1 *	=	90°	
h	=	0.41	
s	=	3.33	
i 1)*	=	3°	
w	=		

Lauf

F 1)*	=	8.00	
Z 1)	=	8.20	

Züge

b	=	3.10	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	52.17	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
5) Verschlussabstand an Gürtel
* Grundmaße

C.I.P.

11,5 x 51

Ursprungsland: DE

TAB.	**III**
Datum	**09-05-05**
Revision	





Maßstab 1:1.31

PATRONE MAXI

Längen

L1	=		
L2	=		
L3 *1)*	=	51.20	
L4	=		
L5	=		
L6	=	62.00	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E *1)*	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2	=		

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=		
H2 *1)*	=	12.25	

Geschoss

G1 *1)*	=	11.49	
G2	=		
F	=		
L3+G *1)*	=	62.48	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4000	bar
PK	=	4600	bar
PE	=	5000	bar
M	=	25.00	
EE	=	5800	Joule

Verschiedene Daten

Fe *1)5)*	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3	=	51.30

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.51
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E *1)*	=	5.59
P1 *1)*	=	13.06
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 *1)*	=	12.28

Geschossübergang

G1 *1)**	=	11.49
G *1)*	=	11.28
α1	=	90°
h	=	0.40
s *	=	2.00
i *1)**	=	0°48'09"
w	=	

Lauf

F *1)**	=	11.23
Z *1)*	=	11.43

Züge

b	=	4.06	
N	=	6	
u	=	508.00	
Q	=	101.54	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
5) Verschlussabstand an Gürtel
* Grundmaße

C.I.P.

224 Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	39.01	
L2	=	41.03	
L3 [1)]	=	48.84	
L4	=		
L5	=		
L6	=	59.18	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	10.91	
R3	=	10.91	
E [1)]	=	5.03	-0.20
E1	=	9.37	
e min	=	1.14	
δ	=	45°	
f	=	0.31	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	10.54	
P2 *	=	10.01	

Schulterkonus

α *	=	83°26'18"	
S *	=	44.62	
r1 min	=	3.30	
r2	=	3.83	

Hülsenhals

H1 *	=	6.40	
H2 [1)]	=	6.40	

Geschoss

G1 [1)]	=	5.70	
G2	=		
F	=		
L3+G [1)]	=	54.48	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	2310	Joule

Verschiedene Daten

Fe [1)]	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	39.14
L2	=	41.09
L3 [1)]	=	49.25

Stoßboden

R	=	
R1	=	10.97
R2	=	
R3	=	10.97
r	=	

Pulverkammer

E [1)]	=	5.05
P1 [1)]	=	10.59
P2 *	=	10.09

Schulterkonus

α *	=	84°57'04"
S *	=	44.65
r1 max	=	3.05
r2	=	3.83

Hülsenhals

H1 *	=	6.52
H2 [1)]	=	6.45

Geschossübergang

G1 [1)*]	=	5.70
G [1)]	=	5.64
α1 *	=	90°
h	=	0.38
s	=	4.11
i [1)*]	=	3°
w	=	

Lauf

F [1)*]	=	5.54
Z [1)]	=	5.69

Züge

b	=	1.80	
N	=	6	
u	=	356.00	
Q	=	24.93	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

240 Belt. Riml. N.E.

Ursprungsland: GB

TAB.	**III**
Datum	**84-06-14**
Revision	**02-05-15**





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1 *	=	48.26	
L2 *	=	53.34	
L3 1)	=	63.50	
L4	=		
L5	=		
L6	=	82.55	

Hülsenboden

R	=	1.09	
R1	=	11.89	
R3	=	12.12	
E 1)	=	5.56	-0.20
E1	=	10.46	
e min	=	0.81	
δ	=	26°34'12"	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	11.56	
P2 *	=	10.29	

Schulterkonus

α	=	34°45'34"	
S	=	64.70	
r1 min	=		
r2	=		

Hülsenhals

H1 *	=	7.11	
H2 1)	=	7.11	

Geschoss

G1 1)	=	6.22	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	68.71	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	3300	bar
PK	=	3795	bar
PE	=	4125	bar
M	=	25.00	
EE	=	2625	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.15	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1 *	=	48.41
L2 *	=	53.46
L3 1)	=	64.00

Stoßboden

R	=	
R1	=	12.17
R2	=	
R3	=	12.17
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.56
P1 1)	=	11.56
P2 *	=	10.32

Schulterkonus

α	=	34°44'48"
S	=	64.90
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	7.16
H2 1)	=	7.14

Geschossübergang

G1 1)*	=	6.27
G 1)*	=	5.21
α1	=	90°
h *	=	0.44
s	=	
i 1)	=	1°30'04"
w	=	

Lauf

F 1)*	=	6.02
Z 1)	=	6.22

Züge

b	=	3.50	
N	=	4	
u	=	203.00	
Q	=	29.95	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

240 Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	**III**
Datum	**84-06-14**
Revision	**02-05-15**





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	51.91	
L2	=	53.98	
L3 1)	=	63.50	
L4	=		
L5	=		
L6	=	78.74	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	11.99	
R3	=	11.99	
E 1)	=	5.56	-0.20
E1	=	10.39	
e min	=	1.24	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	11.51	
P2 *	=	10.96	

Schulterkonus

α *	=	89°01'48"	
S *	=	57.48	
r1 min	=	3.18	
r2	=	3.96	

Hülsenhals

H1 *	=	6.88	
H2 1)	=	6.88	

Geschoss

G1 1)	=	6.18	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	72.37	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	3570	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	52.03
L2	=	54.04
L3 1)	=	63.93

Stoßboden

R	=	
R1	=	12.07
R2	=	
R3	=	12.07
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	11.53
P2 *	=	10.98

Schulterkonus

α *	=	89°37'34"
S *	=	57.56
r1 max	=	3.05
r2	=	3.84

Hülsenhals

H1 *	=	7.00
H2 1)	=	6.96

Geschossübergang

G1 1)*	=	6.18
G 1)	=	8.87
α1 *	=	90°
h	=	0.39
s	=	4.29
i 1)*	=	1°
w	=	

Lauf

F 1)*	=	6.02
Z 1)	=	6.17

Züge

b	=	3.43	
N	=	4	
u	=	254.00	
Q	=	29.56	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

244 H&H Mag.

Ursprungsland: GB

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1 *	=	59.18	
L2 *	=	63.87	
L3 1)	=	70.87	
L4	=		
L5	=		
L6	=	91.44	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.56	
E 1)	=	5.56	-0.20
E1	=	11.94	
e min	=	1.02	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	11.48	

Schulterkonus

α	=	49°57'37"
S	=	71.50
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	7.11	
H2 1)	=	7.11	

Geschoss

G1 1)	=	6.22	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	79.13	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4350	bar
PK	=	5003	bar
PE	=	5438	bar
M	=	25.00	
EE	=	3885	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1 *	=	59.18
L2 *	=	63.88
L3 1)	=	70.87

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.56
P1 1)	=	13.03
P2 *	=	11.50

Schulterkonus

α	=	49°39'58"
S	=	71.61
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	7.15
H2 1)	=	7.14

Geschossübergang

G1 1)*	=	6.22
G 1)*	=	8.26
α1	=	90°
h *	=	0.46
s	=	
i 1)	=	0°44'04"
w	=	

Lauf

F 1)*	=	6.02
Z 1)	=	6.22

Züge

b	=		
N	=		
u	=	255.00	
Q	=	28.46	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

257 Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	**III**
Datum	**84-06-14**
Revision	**02-05-15**





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	52.68	
L2	=	54.82	
L3 1)	=	64.74	
L4	=		
L5	=		
L6	=	80.52	

Hülsenboden

R	=	1.30	
R1	=	13.50	
R3	=	13.50	
E 1)	=	5.56	-0.20
E1	=	11.61	
e min	=	1.24	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.00	
P2 *	=	12.48	

Schulterkonus

α *	=	101°45'19"
S *	=	57.76
r1 min	=	3.30
r2	=	3.84

Hülsenhals

H1 *	=	7.24
H2 1)	=	7.24

Geschoss

G1 1)	=	6.54
G2	=	
F	=	
L3+G 1)	=	79.77

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	4095	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	52.78
L2	=	54.83
L3 1)	=	65.13

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.56
R2	=	
R3	=	13.56
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	12.58

Schulterkonus

α *	=	103°37'21"
S *	=	57.73
r1 max	=	3.05
r2	=	3.84

Hülsenhals

H1 *	=	7.38
H2 1)	=	7.32

Geschossübergang

G1 1)*	=	6.54
G 1)	=	15.03
α1 *	=	90°
h	=	0.39
s	=	9.60
i 1)*	=	0°57'
w	=	

Lauf

F 1)*	=	6.36
Z 1)	=	6.53

Züge

b	=	2.49	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	33.07	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

264 Win. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	06-02-08





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	51.82	
L2	=	57.05	
L3 [1)]	=	63.50	
L4	=		
L5	=		
L6	=	84.84	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E [1)]	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	12.47	

Schulterkonus

α *	=	50°	
S *	=	65.19	
r1 min	=	3.30	
r2	=	3.84	

Hülsenhals

H1 *	=	7.59	
H2 [1)]	=	7.57	

Geschoss

G1 [1)]	=	6.73	
G2	=		
F	=		
L3+G [1)]	=	68.35	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4300	bar
PK	=	4945	bar
PE	=	5375	bar
M	=	25.00	
EE	=	4095	Joule

Verschiedene Daten

Fe [1)]	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	52.02
L2	=	57.21
L3 [1)]	=	64.11

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E [1)]	=	5.59
P1 [1)]	=	13.06
P2 *	=	12.50

Schulterkonus

α *	=	50°
S *	=	65.42
r1 max	=	0.76
r2	=	3.81

Hülsenhals

H1 *	=	7.66
H2 [1)]	=	7.62

Geschossübergang

G1 [1)*]	=	6.81
G [1)]	=	4.85
α1 *	=	90°
h	=	0.41
s	=	
i [1)*]	=	2°
w	=	

Lauf

F [1)*]	=	6.50
Z [1)]	=	6.71

Züge

b	=	2.29	
N	=	6	
u	=	229.00	
Q	=	34.66	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

270 Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	52.57	
L2	=	54.70	
L3 1)	=	64.74	
L4	=		
L5	=		
L6	=	83.69	

Hülsenboden

R	=	1.30	
R1	=	13.50	
R3	=	13.50	
E 1)	=	5.56	-0.20
E1	=	11.61	
e min	=	1.02	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.00	
P2 *	=	12.48	

Schulterkonus

α *	=	96°06'27"	
S *	=	58.18	
r1 min	=	3.30	
r2	=	3.84	

Hülsenhals

H1 *	=	7.75	
H2 1)	=	7.75	

Geschoss

G1 1)	=	7.04	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	79.77	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	4935	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	52.67
L2	=	54.72
L3 1)	=	65.13

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.56
R2	=	
R3	=	13.56
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	12.58

Schulterkonus

α *	=	97°39'41"
S *	=	58.17
r1 max	=	3.05
r2	=	3.84

Hülsenhals

H1 *	=	7.88
H2 1)	=	7.82

Geschossübergang

G1 1)*	=	7.05
G 1)	=	15.03
α1 *	=	90°
h	=	0.39
s	=	9.60
i 1)*	=	0°57'
w	=	

Lauf

F 1)*	=	6.87
Z 1)	=	7.04

Züge

b	=	2.74	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	38.50	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

275 Belt. N. E.

Ursprungsland: GB

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1 *	=	53.34	
L2 *	=	55.88	
L3 1)	=	63.50	
L4	=		
L5	=		
L6	=	87.12	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.56	
E 1)	=	5.56	-0.20
E1	=	11.94	
e min	=	1.02	
δ	=	28°21'	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	11.43	

Schulterkonus

α	=	64°05'30"	
S	=	62.47	
r1 min	=		
r2	=		

Hülsenhals

H1 *	=	8.25	
H2 1)	=	8.25	

Geschoss

G1 1)	=	7.29	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	69.79	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4150	bar
PK	=	4773	bar
PE	=	5188	bar
M	=	25.00	
EE	=	3990	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1 *	=	53.52
L2 *	=	56.03
L3 1)	=	64.00

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	11.46

Schulterkonus

α	=	64°12'57"
S	=	62.65
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	8.31
H2 1)	=	8.31

Geschossübergang

G1 1)*	=	7.32
G 1)*	=	6.29
α1	=	88°18'
h *	=	0.51
s	=	
i 1)	=	1°23'15"
w	=	

Lauf

F 1)*	=	7.04
Z 1)	=	7.28

Züge

b	=		
N	=		
u	=	255.00	
Q	=	38.93	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

30 Super Belt Riml. H&H

Ursprungsland: GB

TAB.	III
Datum	84-06 14
Revision	02-05-15



Maßstab 1:1.5

PATRONE MAXI

Längen

L1 *	=	53.34
L2 *	=	62.87
L3 1)	=	72.39
L4	=	
L5	=	
L6	=	91.44

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.56	
E 1)	=	5.56	-0.20
E1	=	11.94	
e min	=	1.02	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.03
P2 *	=	11.43

Schulterkonus

α	=	16°56'59"
S	=	91.69
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	8.59
H2 1)	=	8.59

Geschoss

G1 1)	=	7.82
G2	=	
F	=	
L3+G	=	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	3650	bar
PK	=	4198	bar
PE	=	4563	bar
M	=	25.00	
EE	=	4305	Joule

Verschiedene Daten

Fe	=
delta L	=

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=
L2	=
L3	=

Stoßboden

R	=
R1	=
R2	=
R3	=
r	=

Pulverkammer

E	=
P1	=
P2	=

Schulterkonus

α	=
S	=
r1 max	=
r2	=

Hülsenhals

H1	=
H2	=

Geschossübergang

G1	=
G	=
α1	=
h	=
s	=
i	=
w	=

Lauf

F 1)*	=	7.61	
Z 1)	=	7.82	

Züge

b	=	2.72	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	47.24	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

30-378 Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	**III**
Datum	**96-03-05**
Revision	**02-05-15**





Maßstab 1:1.5

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	61.20	
L2	=	63.33	
L3 1)	=	73.99	
L4	=		
L5	=		
L6	=	95.25	

Hülsenboden

R	=	1.60	
R1	=	14.71	
R3	=	15.33	
E 1)	=	6.40	-0.20
E1	=	12.57	
e min	=	1.24	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	14.78	
P2 *	=	14.23	

Schulterkonus

α *	=	105°57'54"	
S *	=	66.56	
r1 min	=	3.30	
r2	=	3.84	

Hülsenhals

H1 *	=	8.56	
H2 1)	=	8.56	

Geschoss

G1 1)	=	7.83	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	88.42	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	6720	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	61.35
L2	=	63.41
L3 1)	=	74.65

Stoßboden

R	=	
R1	=	15.39
R2	=	
R3	=	15.39
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	6.40
P1 1)	=	14.82
P2 *	=	14.32

Schulterkonus

α *	=	107°59'13"
S *	=	66.55
r1 max	=	3.05
r2	=	3.85

Hülsenhals

H1 *	=	8.65
H2 1)	=	8.61

Geschossübergang

G1 1)*	=	7.83
G 1)	=	14.43
α1 *	=	90°
h	=	0.39
s	=	9.17
i 1)*	=	1°05'20"
w	=	

Lauf

F 1)*	=	7.63
Z 1)	=	7.82

Züge

b	=	3.00
N	=	6
u	=	254.00
Q	=	47.48 mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

300 H&H Mag.

Ursprungsland: GB

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	11-05-25

Alternative Namen: 30 Super Belt. Riml. H&H, 300 H&H Belt. Riml. N.E.





Maßstab 1:1.16

PATRONE MAXI

Längen

L1 *	=	53.46	
L2 *	=	62.96	
L3 1)	=	72.39	
L4	=		
L5	=		
L6	=	91.44	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.56	
E 1)	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	11.43	

Schulterkonus

α	=	17°00'9"	
S	=	91.69	
r1 min	=		
r2	=		

Hülsenhals

H1 *	=	8.59	
H2 1)	=	8.59	

Geschoss

G1 1)	=	7.82	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	75.56	

Drücke (Energien)

Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4300	bar
PK	=	4945	bar
PE	=	5375	bar
M	=	25.00	
EE	=	4725	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)5)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1 *	=	54.01
L2 *	=	62.96
L3 1)	=	72.90

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	11.45

Schulterkonus

α	=	17°43'05"
S	=	90.74
r1 max	=	1.27
r2	=	2.54

Hülsenhals

H1 *	=	8.66
H2 1)	=	8.62

Geschossübergang

G1 1)*	=	7.82
G 1)*	=	3.17
α1	=	90°
h *	=	0.40
s	=	
i 1)	=	2°03'59"
w	=	

Lauf

F 1)*	=	7.62
Z 1)	=	7.82

Züge

b	=	2.72	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	47.27	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
5) Verschlussabstand an Gürtel
* Grundmaße

C.I.P.

300 Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	02-05-15



Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	59.62	
L2	=	61.86	
L3 1)	=	71.75	
L4	=		
L5	=		
L6	=	90.42	

Hülsenboden

R	=	1.30	
R1	=	13.50	
R3	=	13.50	
E 1)	=	5.56	-0.20
E1	=	11.61	
e min	=	1.24	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.00	
P2 *	=	12.49	

Schulterkonus

α *	=	82°38'20"	
S *	=	66.73	
r1 min	=	3.30	
r2	=	4.62	

Hülsenhals

H1 *	=	8.56	
H2 1)	=	8.56	

Geschoss

G1 1)	=	7.83	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	86.46	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	5880	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	59.74
L2	=	61.92
L3 1)	=	72.24

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.56
R2	=	
R3	=	13.56
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	12.59

Schulterkonus

α *	=	84°28'18"
S *	=	66.68
r1 max	=	3.05
r2	=	4.62

Hülsenhals

H1 *	=	8.64
H2 1)	=	8.61

Geschossübergang

G1 1)*	=	7.83
G 1)	=	14.71
α1 *	=	90°
h	=	0.39
s	=	9.17
i 1)*	=	1°2'
w	=	

Lauf

F 1)*	=	7.63
Z 1)	=	7.82

Züge

b	=	3.00	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	47.48	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

300 Win. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	**III**
Datum	**84-06-14**
Revision	**02-05-15**





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	55.78	
L2	=	59.85	
L3 [1)]	=	66.55	
L4	=		
L5	=		
L6	=	84.84	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E [1)]	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	12.42	

Schulterkonus

α *	=	50°	
S *	=	69.10	
r1 min	=	1.02	
r2	=	2.54	

Hülsenhals

H1 *	=	8.63	
H2 [1)]	=	8.63	

Geschoss

G1 [1)]	=	7.85	
G2	=		
F	=		
L3+G [1)]	=	74.41	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4300	bar
PK	=	4945	bar
PE	=	5375	bar
M	=	25.00	
EE	=	4935	Joule

Verschiedene Daten

Fe [1)]	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	55.98
L2	=	60.01
L3 [1)]	=	67.16

Stoßboden

R	=	1.27
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E [1)]	=	5.59
P1 [1)]	=	13.06
P2 *	=	12.45

Schulterkonus

α *	=	50°
S *	=	69.33
r1 max	=	0.76
r2	=	3.18

Hülsenhals

H1 *	=	8.69
H2 [1)]	=	8.65

Geschossübergang

G1 [1)*]	=	8.00
G [1)]	=	7.86
α1 *	=	90°
h	=	0.33
s	=	
i [1)*]	=	1°26'37"
w	=	

Lauf

F [1)*]	=	7.62
Z [1)]	=	7.82

Züge

b	=	2.79	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	47.32	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

308 Norma Mag.

Ursprungsland: SE

TAB.	**III**
Datum	**84-06-14**
Revision	**16-10-18**





Maßstab 1:1.1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	52.94	
L2	=	56.92	
L3 *1)*	=	65.00	
L4	=		
L5	=		
L6	=	85.00	

Hülsenboden

R	=	1.25	
R1	=	13.50	
R3	=	13.50	
E *1)*	=	5.56	-0.20
E1	=	11.60	
e min	=	1.00	
δ	=	45°	
f	=	0.40	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	12.45	

Schulterkonus

α *	=	51°	
S *	=	65.99	
r1 min	=	1.00	
r2	=	3.00	

Hülsenhals

H1 *	=	8.65	
H2 *1)*	=	8.65	

Geschoss

G1 *1)*	=	7.85	
G2	=		
F	=		
L3+G *1)*	=	74.65	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	4935	Joule

Verschiedene Daten

Fe *1)*	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	53.22
L2	=	57.03
L3 *1)*	=	65.58

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.75
R2	=	
R3	=	13.75
r	=	

Pulverkammer

E *1)*	=	5.58
P1 *1)*	=	13.06
P2 *	=	12.52

Schulterkonus

α *	=	52°
S *	=	66.05
r1 max	=	2.00
r2	=	3.60

Hülsenhals

H1 *	=	8.80
H2 *1)*	=	8.75

Geschossübergang

G1 *1)**	=	7.89
G *1)*	=	9.65
α1 *	=	90°
h	=	0.43
s	=	
i *1)**	=	0°50'20"
w	=	

Lauf

F *1)**	=	7.62
Z *1)*	=	7.82

Züge

b	=	4.47	
N	=	4	
u	=	254.00	
Q	=	47.51	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

338 Win. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1.04

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	51.82
L2	=	55.11
L3 1)	=	63.50
L4	=	
L5	=	69.85
L6	=	84.84

Hülsenboden

R	=	1.27
R1	=	13.51
R3	=	13.51
E 1)	=	5.59
E1	=	12.07
e min	=	0.94
δ	=	35°
f	=	0.41
β	=	35°

Pulverkammer

P1	=	13.03
P2 *	=	12.47

Schulterkonus

α *	=	50°
S *	=	65.19
r1 min	=	1.02
r2	=	3.18

Hülsenhals

H1 *	=	9.40
H2 1)	=	9.37

Geschoss

G1 1)	=	8.61
G2	=	8.38
F	=	
L3+G 1)	=	69.27

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4300	bar
PK	=	4945	bar
PE	=	5375	bar
M	=	25.00	
EE	=	5460	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	52.02
L2	=	55.30
L3 1)	=	64.11

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	12.50

Schulterkonus

α *	=	50°
S *	=	65.42
r1 max	=	0.76
r2	=	3.81

Hülsenhals

H1 *	=	9.44
H2 1)	=	9.41

Geschossübergang

G1 1)*	=	8.76
G 1)	=	5.77
α1 *	=	90°
h	=	0.33
s	=	
i 1)*	=	2°
w	=	

Lauf

F 1)*	=	8.38
Z 1)	=	8.59

Züge

b	=	2.79	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	56.95	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

338-378 Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	98-02-09
Revision	09-05-05





Maßstab 1:1.28

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	61.05	
L2	=	63.19	
L3 1)	=	73.99	
L4	=		
L5	=		
L6	=	95.58	

Hülsenboden

R	=	1.60	
R1	=	14.71	
R3	=	15.33	
E 1)	=	6.40	-0.20
E1	=	12.57	
e min	=	1.24	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	14.78	
P2 *	=	14.24	

Schulterkonus

α *	=	96°54'35"	
S *	=	67.36	
r1 min	=	3.30	
r2	=	3.89	

Hülsenhals

H1 *	=	9.41	
H2 1)	=	9.37	

Geschoss

G1 1)	=	8.60	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	89.56	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	7350	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)5)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	61.20
L2	=	63.28
L3 1)	=	74.65

Stoßboden

R	=	
R1	=	15.39
R2	=	
R3	=	15.39
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	6.40
P1 1)	=	14.82
P2 *	=	14.32

Schulterkonus

α *	=	99°04'21"
S *	=	67.31
r1 max	=	3.05
r2	=	3.89

Hülsenhals

H1 *	=	9.44
H2 1)	=	9.41

Geschossübergang

G1 1)*	=	8.60
G 1)	=	15.57
α1 *	=	90°
h	=	0.41
s	=	9.47
i 1)*	=	1°02'
w	=	

Lauf

F 1)*	=	8.38
Z 1)	=	8.59

Züge

b	=	3.20	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	57.22	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
5) Verschlussabstand an Gürtel
* Grundmaße

C.I.P.

340 Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1.5

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	59.49	
L2	=	61.60	
L3 1)	=	71.76	
L4	=		
L5	=		
L6	=	93.35	

Hülsenboden

R	=	1.30	
R1	=	13.50	
R3	=	13.50	
E 1)	=	5.56	-0.20
E1	=	11.61	
e min	=	1.24	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.00	
P2 *	=	12.49	

Schulterkonus

α *	=	74°06'26"	
S *	=	67.76	
r1 min	=	3.30	
r2	=	4.62	

Hülsenhals

H1 *	=	9.30	
H2 1)	=	9.30	

Geschoss

G1 1)	=	8.59	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	87.33	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	6825	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	59.59
L2	=	61.65
L3 1)	=	72.24

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.56
R2	=	
R3	=	13.56
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	12.59

Schulterkonus

α *	=	75°04'25"
S *	=	67.79
r1 max	=	3.05
r2	=	4.62

Hülsenhals

H1 *	=	9.43
H2 1)	=	9.37

Geschossübergang

G1 1)*	=	8.60
G 1)	=	15.57
α1 *	=	90°
h	=	0.39
s	=	9.47
i 1)*	=	1°2'
w	=	

Lauf

F 1)*	=	8.38
Z 1)	=	8.59

Züge

b	=	3.20	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	57.22	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

350 Rem. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	**III**
Datum	**84-06-14**
Revision	**02-05-15**





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	43.18	
L2	=	46.10	
L3 1)	=	55.12	
L4	=		
L5	=		
L6	=	71.12	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E 1)	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	12.58	

Schulterkonus

α *	=	50°	
S *	=	56.67	
r1 min	=	0.76	
r2	=	2.54	

Hülsenhals

H1 *	=	9.86	
H2 1)	=	9.86	

Geschoss

G1 1)	=	9.12	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	64.74	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4300	bar
PK	=	4945	bar
PE	=	5375	bar
M	=	25.00	
EE	=	4620	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	43.39
L2	=	46.27
L3 1)	=	55.73

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	12.60

Schulterkonus

α *	=	50°
S *	=	56.90
r1 max	=	0.76
r2	=	2.79

Hülsenhals

H1 *	=	9.91
H2 1)	=	9.88

Geschossübergang

G1 1)*	=	9.12
G 1)	=	9.62
α1 *	=	60°
h	=	0.65
s	=	6.64
i 1)*	=	2°30'
w	=	

Lauf

F 1)*	=	8.86
Z 1)	=	9.07

Züge

b	=	3.30	
N	=	6	
u	=	406.00	
Q	=	63.78	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

358 Norma Mag.

Ursprungsland: SE

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	52.94	
L2	=	55.66	
L3 1)	=	64.00	
L4	=		
L5	=		
L6	=	85.00	

Hülsenboden

R	=	1.25	
R1	=	13.50	
R3	=	13.50	
E 1)	=	5.56	-0.20
E1	=	11.60	
e min	=	1.00	
δ	=	45°	
f	=	0.40	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	12.45	

Schulterkonus

α *	=	51°	
S *	=	65.99	
r1 min	=	1.00	
r2	=	3.00	

Hülsenhals

H1 *	=	9.85	
H2 1)	=	9.85	

Geschoss

G1 1)	=	9.12	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	70.50	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	4725	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	53.22
L2	=	55.77
L3 1)	=	64.58

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.75
R2	=	
R3	=	13.75
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.58
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	12.52

Schulterkonus

α *	=	52°
S *	=	66.05
r1 max	=	2.00
r2	=	3.60

Hülsenhals

H1 *	=	10.03
H2 1)	=	10.00

Geschossübergang

G1 1)*	=	9.14
G 1)	=	6.50
α1 *	=	90°
h	=	0.43
s	=	
i 1)*	=	1°10'47"
w	=	

Lauf

F 1)*	=	8.89
Z 1)	=	9.10

Züge

b	=	3.40	
N	=	6	
u	=	305.00	
Q	=	64.27	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

375 H&H Mag.

Ursprungsland: GB

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1 *	=	61.27	
L2 *	=	63.44	
L3 1)	=	72.39	
L4	=		
L5	=		
L6	=	91.44	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.56	
E 1)	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	11.37	

Schulterkonus

α	=	29°55'43"
S	=	82.54
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	10.21	
H2 1)	=	10.21	

Geschoss

G1 1)	=	9.55	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	81.30	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4300	bar
PK	=	4945	bar
PE	=	5375	bar
M	=	25.00	
EE	=	6090	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1 *	=	61.38
L2 *	=	63.44
L3 1)	=	72.90

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	11.39

Schulterkonus

α	=	29°53'51"
S	=	82.71
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	10.29
H2 1)	=	10.26

Geschossübergang

G1 1)*	=	9.91
G 1)*	=	8.91
α1	=	90°
h *	=	0.18
s	=	
i 1)	=	2°00'03"
w	=	

Lauf

F 1)*	=	9.30
Z 1)	=	9.55

Züge

b	=	2.92	
N	=	6	
u	=	305.00	
Q	=	70.16	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

375 Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	87-01-17
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1.5

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	61.75
L2	=	63.65
L3 [1)]	=	72.64
L4	=	
L5	=	
L6	=	90.50

Hülsenboden

R	=	1.30	
R1	=	13.50	
R3	=	13.50	
E [1)]	=	5.56	-0.20
E1	=	11.61	
e min	=	1.24	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.00
P2 *	=	12.49

Schulterkonus

α *	=	61°42'14"
S *	=	72.20
r1 min	=	3.30
r2	=	4.62

Hülsenhals

H1 *	=	10.21
H2 [1)]	=	10.21

Geschoss

G1 [1)]	=	9.53
G2	=	
F	=	
L3+G [1)]	=	96.82

Drücke (Energien)

Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	7350	Joule

Verschiedene Daten

Fe [1)]	=	0.10
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	61.87
L2	=	63.67
L3 [1)]	=	72.82

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.56
R2	=	
R3	=	13.56
r	=	

Pulverkammer

E [1)]	=	5.59
P1 [1)]	=	13.06
P2 *	=	12.59

Schulterkonus

α *	=	63°59'02"
S *	=	71.95
r1 max	=	3.05
r2	=	4.62

Hülsenhals

H1 *	=	10.35
H2 [1)]	=	10.29

Geschossübergang

G1 [1)*]	=	9.54
G [1)]	=	24.18
α1 *	=	90°
h	=	0.38
s	=	19.18
i [1)*]	=	1°05'20"
w	=	

Lauf

F [1)*]	=	9.35
Z [1)]	=	9.53

Züge

b	=	3.25	
N	=	6	
u	=	305.00	
Q	=	70.45	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

378 Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1.5

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	60.90	
L2	=	62.97	
L3 1)	=	73.99	
L4	=		
L5	=		
L6	=	92.84	

Hülsenboden

R	=	1.60	
R1	=	14.71	
R3	=	15.33	
E 1)	=	6.40	-0.20
E1	=	12.57	
e min	=	1.24	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	14.78	
P2 *	=	14.24	

Schulterkonus

α *	=	87°53'14"	
S *	=	68.28	
r1 min	=	3.30	
r2	=	3.84	

Hülsenhals

H1 *	=	10.24	
H2 1)	=	10.24	

Geschoss

G1 1)	=	9.53	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	98.98	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	8085	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	61.07
L2	=	63.06
L3 1)	=	74.65

Stoßboden

R	=	
R1	=	15.39
R2	=	
R3	=	15.39
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	6.43
P1 1)	=	14.83
P2 *	=	14.31

Schulterkonus

α *	=	89°37'34"
S *	=	68.27
r1 max	=	3.05
r2	=	3.84

Hülsenhals

H1 *	=	10.35
H2 1)	=	10.29

Geschossübergang

G1 1)*	=	9.54
G 1)	=	24.99
α1 *	=	90°
h	=	0.38
s	=	19.20
i 1)*	=	1°05'20"
w	=	

Lauf

F 1)*	=	9.32
Z 1)	=	9.53

Züge

b	=	3.25	
N	=	6	
u	=	305.00	
Q	=	70.31	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

400 H&H Belt. Mag.

Ursprungsland: GB

TAB.	III
Datum	05-05-25
Revision	





Maßstab 1:1.5

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	50.40	
L2	=	55.02	
L3 1)	=	72.30	
L4	=		
L5	=		
L6	=	90.00	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.56	
E 1)	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2 *	=	12.50	

Schulterkonus

α *	=	16°01'01"	
S *	=	94.82	
r1 min	=	0.50	
r2	=	0.50	

Hülsenhals

H1 *	=	11.20	
H2 1)	=	11.20	

Geschoss

G1 1)*	=	10.44	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	82.26	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	6800	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	50.24
L2	=	54.83
L3 1)	=	72.60

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.06
P2 *	=	12.53

Schulterkonus

α *	=	15°59'53"
S *	=	94.82
r1 max	=	0.50
r2	=	0.50

Hülsenhals

H1 *	=	11.24
H2 1)	=	11.23

Geschossübergang

G1 1)*	=	10.45
G 1)	=	9.96
α1 *	=	90°
h	=	0.39
s *	=	5.95
i 1)*	=	1°30'
w	=	

Lauf

F 1)*	=	10.24
Z 1)	=	10.44

Züge

b	=	3.33	
N	=	6	
u	=	305.00	
Q	=	84.39	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

416 Rem. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	89-09-10
Revision	04-05-18





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	60.69	
L2	=	61.74	
L3 1)	=	72.39	
L4	=		
L5	=		
L6	=	91.44	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E 1)	=	5.59	-0.20
E1	=	12.06	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	13.02	
P2 *	=	12.36	

Schulterkonus

α *	=	50°	
S *	=	73.94	
r1 min	=	1.02	
r2	=	2.54	

Hülsenhals

H1 *	=	11.38	
H2 1)	=	11.35	

Geschoss

G1 1)	=	10.57	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	82.81	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4300	bar
PK	=	4945	bar
PE	=	5375	bar
M	=	25.00	
EE	=	7245	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	60.88
L2	=	61.93
L3 1)	=	72.96

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.05
P2 *	=	12.39

Schulterkonus

α *	=	50°
S *	=	74.17
r1 max	=	0.76
r2	=	3.18

Hülsenhals

H1 *	=	11.41
H2 1)	=	11.38

Geschossübergang

G1 1)*	=	10.62
G 1)	=	10.42
α1 *	=	90°
h	=	0.38
s	=	5.46
i 1)*	=	1°30'
w	=	

Lauf

F 1)*	=	10.36
Z 1)	=	10.57

Züge

b	=	3.25	
N	=	6	
u	=	356.00	
Q	=	86.38	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

416 Taylor Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	08-04-15
Revision	11-05-25





Maßstab 1:1.08

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	51.75	
L2	=	52.92	
L3 1)	=	63.50	
L4	=		
L5	=		
L6	=	84.84	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E 1)	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	13.01	
P2 *	=	12.47	

Schulterkonus

α *	=	50°	
S *	=	65.12	
r1 min	=	0.81	
r2	=	1.27	

Hülsenhals

H1 *	=	11.38	
H2 1)	=	11.35	

Geschoss

G1 1)	=	10.57	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	73.35	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	7400	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)5)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	51.90	
L2	=	53.06	
L3 1)	=	63.88	

Stoßboden

R	=		
R1	=	13.59	
R2	=		
R3	=	13.59	
r	=		

Pulverkammer

E 1)	=	5.59	
P1 1)	=	13.06	
P2 *	=	12.49	

Schulterkonus

α *	=	50°	
S *	=	65.29	
r1 max	=	0.50	
r2	=	0.50	

Hülsenhals

H1 *	=	11.41	
H2 1)	=	11.38	

Geschossübergang

G1 1)*	=	10.59	
G 1)	=	9.85	
α1 *	=	131°	
h	=	0.18	
s	=	5.46	
i 1)*	=	1°30'	
w	=		

Lauf

F 1)*	=	10.36	
Z 1)	=	10.57	

Züge

b	=	3.25	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	86.38	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen:
1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
5) Verschlussabstand an Gürtel
* Grundmaße

C.I.P.

416 Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	**III**
Datum	**91-02-19**
Revision	**04-05-18**





Maßstab 1:1.5

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	60.66
L2	=	62.64
L3 1)	=	73.99
L4	=	
L5	=	
L6	=	95.25

Hülsenboden

R	=	1.60
R1	=	14.71
R3	=	15.33
E 1)	=	6.40
E1	=	12.57
e min	=	1.24
δ	=	45°
f	=	0.30
β	=	45°

Pulverkammer

P1	=	14.78
P2 *	=	14.24

Schulterkonus

α *	=	73°32'42"
S *	=	70.19
r1 min	=	3.30
r2	=	4.17

Hülsenhals

H1 *	=	11.28
H2 1)	=	11.28

Geschoss

G1 1)	=	10.57
G2	=	
F	=	
L3+G 1)	=	84.26

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	9030	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	60.79
L2	=	62.77
L3 1)	=	74.65

Stoßboden

R	=	
R1	=	15.39
R2	=	
R3	=	15.39
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	6.43
P1 1)	=	14.83
P2 *	=	14.32

Schulterkonus

α *	=	72°34'30"
S *	=	70.54
r1 max	=	3.05
r2	=	4.42

Hülsenhals

H1 *	=	11.41
H2 1)	=	11.38

Geschossübergang

G1 1)*	=	10.58
G 1)	=	10.27
α1 *	=	93°
h	=	0.38
s	=	6.07
i 1)*	=	1°30'
w	=	

Lauf

F 1)*	=	10.36
Z 1)	=	10.57

Züge

b	=	3.23	
N	=	6	
u	=	356.00	
Q	=	86.37	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

450 Marlin

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	09-05-05
Revision	





Maßstab 1.08:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=		
L2	=		
L3 1)	=	53.34	
L4	=		
L5	=		
L6	=	64.76	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E 1)	=	6.40	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2	=		

Schulterkonus

α	=		
S	=		
r1 min	=		
r2	=		

Hülsenhals

H1	=		
H2 1)	=	12.21	

Geschoss

G1 1)	=	11.64	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	58.69	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	3300	bar
PK	=	3795	bar
PE	=	4125	bar
M	=	25.00	
EE	=	4850	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)5)	=	0.15	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	53.79

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	6.40
P1 1)	=	13.07
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 1)	=	12.26

Geschossübergang

G1 1)*	=	11.81
G 1)	=	5.35
α1	=	25°30'
h *	=	1.00
s	=	
i 1)*	=	2°30'
w	=	

Lauf

F 1)*	=	11.43
Z 1)	=	11.58

Züge

b	=	3.58	
N	=	6	
u	=	508.00	
Q	=	104.25	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen:
1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
5) Verschlussabstand an Gürtel
* Grundmaße

C.I.P.

458 Lott

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	00-08-24
Revision	06-05-16





Maßstab 1:1.11

PATRONE MAXI

Längen

L1	=		
L2	=		
L3 1)	=	71.12	
L4	=		
L5	=		
L6	=	91.44	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E 1)	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	13.03	
P2	=		

Schulterkonus

α	=		
S	=		
r1 min	=		
r2	=		

Hülsenhals

H1	=		
H2 1)	=	12.22	

Geschoss

G1 1)	=	11.66	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	79.22	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4300	bar
PK	=	4945	bar
PE	=	5375	bar
M	=	25.00	
EE	=	7140	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)5)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	71.37

Stoßboden

R	=	
R1	=	13.56
R2	=	
R3	=	13.56
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.05
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 1)	=	12.27

Geschossübergang

G1 1)*	=	11.66
G 1)	=	8.10
α1 *	=	90°
h	=	0.31
s	=	4.83
i 1)*	=	2°
w	=	

Lauf

F 1)*	=	11.43
Z 1)	=	11.63

Züge

b	=	3.81	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	104.94	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
5) Verschlussabstand an Gürtel
* Grundmaße

C.I.P.

458 Win. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1.5

PATRONE MAXI			
Längen			
L1	=		
L2	=		
L3 1)	=	63.50	
L4	=		
L5	=		
L6	=	84.84	
Hülsenboden			
R	=	1.27	
R1	=	13.51	
R3	=	13.51	
E 1)	=	5.59	-0.20
E1	=	12.07	
e min	=	0.94	
δ	=	35°	
f	=	0.41	
β	=	35°	
Pulverkammer			
P1	=	13.03	
P2	=		
Schulterkonus			
α	=		
S	=		
r1 min	=		
r2	=		
Hülsenhals			
H1	=		
H2 1)	=	12.22	
Geschoss			
G1 1)	=	11.66	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	91.65	
Drücke (Energien)			
Mech. elektr. Wandler			
Pmax	=	4300	bar
PK	=	4945	bar
PE	=	5375	bar
M	=	25.00	
EE	=	6615	Joule
Verschiedene Daten			
Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI			
Längen			
L1	=		
L2	=		
L3 1)	=	64.01	
Stoßboden			
R	=		
R1	=	13.59	
R2	=		
R3	=	13.59	
r	=		
Pulverkammer			
E 1)	=	5.59	
P1 1)	=	13.08	
P2	=		
Schulterkonus			
α	=		
S	=		
r1 max	=		
r2	=		
Hülsenhals			
H1	=		
H2 1)	=	12.27	
Geschossübergang			
G1 1)*	=	11.91	
G 1)	=	28.15	
α1 *	=	90°	
h	=	0.18	
s	=		
i 1)*	=	0°29'30"	
w	=		
Lauf			
F 1)*	=	11.43	
Z 1)	=	11.63	
Züge			
b	=	3.81	
N	=	6	
u	=	356.00	
Q	=	104.94	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

460 Weath. Mag.

Ursprungsland: US

TAB.	III
Datum	84-06-14
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1.5

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	60.39	
L2	=	62.17	
L3 1)	=	73.99	
L4	=		
L5	=		
L6	=	95.25	

Hülsenboden

R	=	1.60	
R1	=	14.71	
R3	=	15.33	
E 1)	=	6.40	-0.20
E1	=	12.57	
e min	=	1.24	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	14.78	
P2 *	=	14.24	

Schulterkonus

α *	=	56°15'56"	
S *	=	73.71	
r1 min	=	3.30	
r2	=	4.72	

Hülsenhals

H1 *	=	12.34	
H2 1)	=	12.34	

Geschoss

G1 1)	=	11.64	
G2	=		
F	=		
L3+G 1)	=	98.71	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4400	bar
PK	=	5060	bar
PE	=	5500	bar
M	=	25.00	
EE	=	10605	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	60.56
L2	=	62.24
L3 1)	=	74.65

Stoßboden

R	=	
R1	=	15.39
R2	=	
R3	=	15.39
r	=	

Pulverkammer

E 1)	=	6.43
P1 1)	=	14.83
P2 *	=	14.32

Schulterkonus

α *	=	56°05'40"
S *	=	74.00
r1 max	=	3.05
r2	=	4.62

Hülsenhals

H1 *	=	12.53
H2 1)	=	12.47

Geschossübergang

G1 1)*	=	11.64
G 1)	=	24.72
αl *	=	90°
h	=	0.42
s	=	19.20
i 1)*	=	1°05'20"
w	=	

Lauf

F 1)*	=	11.43
Z 1)	=	11.63

Züge

b	=	4.45
N	=	6
u	=	406.00
Q	=	104.44 mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

465 H&H Belt. Mag.

Ursprungsland: GB

TAB.	**III**
Datum	**06-09-19**
Revision	





Maßstab 1:1.5

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	53.50	
L2	=	58.93	
L3 [1)]	=	73.50	
L4	=		
L5	=		
L6	=	90.00	

Hülsenboden

R	=	1.60	
R1	=	14.71	
R3	=	15.33	
E [1)]	=	6.40	-0.20
E1	=	12.57	
e min	=	1.24	
δ	=	45°	
f	=	0.30	
β	=	45°	

Pulverkammer

P1 [1)]	=	14.78	
P2 [*]	=	13.50	

Schulterkonus

α [*]	=	9°59'55"	
S [*]	=	130.66	
r1 min	=	0.50	
r2	=	0.50	

Hülsenhals

H1 [*]	=	12.55	
H2 [1)]	=	12.55	

Geschoss

G1 [1)*]	=	11.89	
G2	=		
F	=		
L3+G [1)]	=	83.27	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	4300	bar
PK	=	4945	bar
PE	=	5375	bar
M	=	25.00	
EE	=	8300	Joule

Verschiedene Daten

Fe [1)]	=	0.10	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	53.28
L2	=	58.65
L3 [1)]	=	73.80

Stoßboden

R	=	1.60
R1	=	15.39
R2	=	
R3	=	15.39
r	=	

Pulverkammer

E [1)]	=	6.43
P1 [1)]	=	14.81
P2 [*]	=	13.53

Schulterkonus

α [*]	=	10°00'14"
S [*]	=	130.57
r1 max	=	0.50
r2	=	0.50

Hülsenhals

H1 [*]	=	12.59
H2 [1)]	=	12.58

Geschossübergang

G1 [1)*]	=	11.90
G [1)]	=	9.77
α1	=	90°
h	=	0.34
s [*]	=	5.00
i [1)*]	=	1°26'28"
w	=	

Lauf

F [1)*]	=	11.66
Z [1)]	=	11.89

Züge

b	=	3.25	
N	=	8	
u	=	356.00	
Q	=	109.81	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

Unterzeichner	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
Datum/Zeit	2019-12-23T15:01:18+01:00
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.